

HYUNDAI IX55

Артикул: **Сталь** 111.02306.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2013
Объем двигателя: 3,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	1 Шт.
2. Болт М8х40.....	3 Шт.
3. Болт М8х60.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Гайка закладная М8х6.....	2 Шт.
6. Втулка h=8 мм.....	3 Шт.
7. Втулка h=34 мм.....	2 Шт.
8. Лючок.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить шесть болтов крепления пластикового пыльника.

2. Установить в отверстия задней части подрамника гайки закладные М8х65 и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х25 (справа) и М8х40 (слева).

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные ранее болты М8х25 и М8х40. Переднюю часть защиты закрепить болтами М8х60 в штатные резьбовые отверстия через втулки h=34 мм. Среднюю часть защиты закрепить болтами

М8х40 в штатные резьбовые отверстия через втулки h=8 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 3,8 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм